













# **SMALTO MONOCOMPONENTE**

#### **DEFINIZIONE**

Finitura micacea anticorrosiva e protettiva sintetica a grana fine. La composizione a base di resine alchidiche modificate, ossido di ferro micaceo, alluminio e speciali additivi conferisce ottima dilatazione e pennellabilità. Grazie alla resistenza ai raggi UV, la protezione è duratura e il rivestimento non sbianca nel tempo.

## CAMPI D'IMPIEGO

Smalto ferromicaceo direttamente applicabile su ferro. Se applicato su alluminio, ghisa e leghe leggere, necessita di idoneo primer. Particolarmente indicato per la verniciatura di ringhiere, cancellate, inferriate e altri manufatti in ferro da carpenteria civile e leggera.

# **PROPRIETÀ**

- Resistenza alle intemperie
- Essiccazione rapida
- Adesione diretta su ferro e ghisa
- Colori a magazzino: zinco (grigio chiaro) ferro (grigio scuro)
- OIKILIA
  - Resistenza ai raggi UV
  - Non sbianca nel tempo
  - Applicabile a pennello/rullo

## CARATTERISTICHE GENERALI

## **A**SPETTO

Semi-lucido

## BRILLANTEZZA

-

## Peso Specifico

1.6 g/ml

## **V**iscosità

cps 84000

# RESIDUO SECCO

74% in peso

# Essiccazione (20°C)

Al tatto: 3-4 ore In profondità: 12-24 ore

## RESA MEDIA TEORICA

8 m²/kg per strato allo spessore di 60 µ secchi

#### NUMERO STRATI

1 o 2 strati fino a ottenere lo spessore totale necessario

## Spessore Umido per Strato

150 µ

# SPESSORE SECCO PER STRATO

70 µ

## TEMPERATURA DELL'AMBIENTE

5 - 35°C

# STABILITÀ A MAGAZZINO

Conservare 1 anno in confezioni originali sigillate  $a + 5 /+ 35^{\circ}C$ 





# **APPLICAZIONE**

## DILUIZIONE

5-10% con diluente acquaragia o nitro\*

#### **A**TTREZZATURA

Pennello/Rullo a pelo corto/Spruzzo\*

\*aerografo/pistola a tazza: viscosità 25''- 45'' Tazza Ford 4 / ugello 1,5 - 1,8 mm / pressione 3,5 - 4 bar

## Pulizia Attrezzi

Con diluente nitro subito dopo l'uso

## SUPPORTI IDONEI

Ferro, Ghisa

#### INTERVALLO DI RIVERNICIATURA

6-8 ore

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Trattandosi di un prodotto di finitura, in caso di applicazione su manufatti destinati all'esterno o dove sia richiesta una maggiore protezione anticorrosiva, è necessario applicare preventivamente un idoneo

Al fine di approfondire e selezionare il ciclo di verniciatura ideale, si consiglia di consultare il servizio di assistenza tecnica o il supporto commerciale al fine di ottenere la precisa indicazione degli idonei primer da utilizzare in funzione del tipo di manufatto e del supporto da verniciare. Risulta, infine, indispensabile rispettare le tempistiche di sovraverniciatura del primer stesso.

Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto e pulito, esente da tracce di grasso, sporco, ruggine e/o calamina etc.

Su ferro già verniciato, assicurarsi del perfetto ancoraggio delle pitture esistenti e, se necessario, asportare le parti in fase di distacco. Carteggiare accuratamente, lavare e poi, a superficie asciutta, applicare due strati di Ferlux.

SUPPORTO	FONDO	FINITURA
Ferro	-	Ferlux
Ferro Ghisa	Caverust (in presenza di ruggine) Caversint Nitrosprint New/Nitrosprint	Ferlux

## AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- •Nei periodi invernali, l'applicatore deve interrompere il lavoro 3-4 ore prima del tramonto per dare la possibilità al prodotto di essere fuori tatto, onde evitare l'assorbimento di umidità della notte.
- •Non applicare il prodotto nelle giornate di nebbia.
- •L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
- Per l'applicazione a spruzzo, il diluente nitro\* può essere utilizzato solo ed esclusivamente per applicazioni di un unico strato (a mano unica) oppure per l'applicazione di due strati bagnato su bagnato. Il mancato rispetto di quanto indicato porta a fenomeni di rimozione e raggrinzimento del film, con conseguente distacco della pellicola.
- •Tutti i tempi indicati nella sezione essiccazione si intendono riferiti a una temperatura di 20°C salvo quando diversamente indicato.

Etichettatura sanitaria: maneggiare i prodotti con cura.

Consultare sempre la scheda di sicurezza del prodotto e osservare le norme nazionali e locali vigenti inerenti alla sicurezza personale ed ambientale.

